

Großmann



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1BIP09730/A

(3) 23.08.2021 16:00

(2) Amtl. Kennzeichen	D DN-YO 349 H	(1) Fzg-Ident-Nr.	60206718267095	
(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau)	LKW (10-0500)	Messwerte: Betriebsbremse	Feststellbremse	
Hersteller (-Nr)	DAIMLER-BENZ (0709)	Achse links rechts	links rechts	links rechts
Typ und Ausführung (-Nr)	(579-000)	[daN] [daN]	[daN] [daN]	[daN] [daN]
Erstzulassung	07/1983	1 510 497	block.	
(4) Stand des Wegstreckenzählers	134.050	2 233 289	block.	255 289 block.
Zul. Gesamtmasse	3500 kg	Abbremsung BBA: 44 %		Abbremsung FBA: 16 %
letzte Hauptuntersuchung vom	03/2019			
(3) Prüfort	0500-00/0500-00			
Version Systemdaten-Anwendung	4.20			

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel **Prüfplakette wurde zugeteilt**
Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

Die nachfolgend aufgeführten Hinweise stellen zum Zeitpunkt der Untersuchung laut StVZO keine Mängel dar. Die angesprochenen Bauteile/Funktionen erfordern aber im Sinne der Verkehrssicherheit in nächster Zukunft besondere Aufmerksamkeit:

- * Betriebsbremsanlage, Betriebsbremse Wirkung gemäß Pkt. 8 Nr. 1 der Bremsenrichtlinie ohne Beanstandung (HW)
- * Karosserie, Tür links hinten oberflächlich korrodiert (HW)
- * Karosserie, Tür links vorn oberflächlich korrodiert (HW)
- * Karosserie, Tür rechts hinten oberflächlich korrodiert (HW)
- * Karosserie, Tür rechts vorn oberflächlich korrodiert (HW)

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

08.2023

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
00985007 B.Eng. Mustafa Göksu
Ingenieurbüro
Becker-Strang GbR
Monschauer Str. 37
52355 Düren
Tel: 02421952161

Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.1BIP09730/R Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt. *)	115,97 EUR
Summe o. MwSt.	115,97 EUR
19 % MwSt.	22,03 EUR
Gesamtbetrag	138,00 EUR

*) incl. amtll. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO
erhöhtes HU-Entgelt gemäß GebOst Nr. 413, Fußnote 8
Der Betrag wird durch das Autohaus / die Werkstatt vereinnahmt



155445346 5

**Nachweis
über die Durchführung der AU der Anlage VIII StVZO**

Ausführende Stelle: *IB BECKER-STRANG MONSCHAUER STR 37 52355 DÜREN*

Datum: *23.08.2021*

Uhrzeit: *15:33:18*

Messprogramm: ohne Kat

Kraftstoffart: Benzin

Fahrzeug-Ident.-Daten:

Amtliches Kennzeichen:	<i>DN YO 349H</i>	Datum der Erstzulassung:	<i>08.07.1983</i>
Kilometerstand:	<i>134050</i>	Schlüssel-Nr. zu 1 / Feld 14.1:	<i>0098</i>
Emissionsklasse:		Schlüssel-Nr. zu 2 / Feld 2.1:	<i>0709</i>
Fzg.-Hersteller Ziffer Nr. 2:	<i>Mercedes-Benz</i>	Schlüssel-Nr. zu 3 / Feld 2.2:	<i>579</i>
Fzg.-Typ Ziffer Nr. 3:	<i>310 (601/602/611)</i>		
Fzg-Ident.Nr. Ziffer 4:	<i>60206718267095 #</i>		

	Solldaten	Fzg-Istdaten	Ergebnis
Konditionierung:			
alternative Motortemperaturerfassung:			<i>60</i> i.O.#
Leerlauf:	[1/min] min.: <i>750</i> max.: <i>1000</i>		<i>849</i> i.O.
Zündzeitpunkt:	[°Kw] min.: <i>9.0 vOT</i> max.: <i>11.0 vOT</i>	<i>11.0 vOT#</i>	i.O.
Schließwinkel:	[%] min.: <i>----</i> max.: <i>----</i>		----
CO:	[% vol.] max.: <i>1.500</i>	<i>0.719</i>	i.O.

Ergebnis:

GESAMTERGEBNIS:

BESTANDEN

Hinweis: Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden

(Mangel-Nr 813 der HU-Richtlinie): ja nein

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:

Bemerkungen:



Kontrollnummer :

Prüfer:

Unterschrift:

Stempel:

GTÜ 00985

B.ENG GÖKSU

AU-Messgerät: *DGA2500 Kombi* Hersteller/Version: *SUNV4. 7. 0. 0 entspr. Leitfaden Version 5.01*

Gerätenummer: *A000109918*

Solldaten:

Stand: *I/2020*